



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM LONDRINA
UNIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA**

LAUDO Nº 309/2017 – UTEC/DPF/LDA/PR

**LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL
(VEÍCULOS)**

Em 13 de julho de 2017, na UNIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA da Delegacia de Polícia Federal em Londrina no Estado do Paraná, designados pelo Responsável pela Unidade, Perito Criminal Federal EDUARDO NERIS MARQUES, os Peritos Criminais Federais ALBERTO MASSAHARU FUGIVALA e ELIEL PEREIRA COELHO elaboraram o presente Laudo Pericial, a fim de atender à requisição do Delegado de Polícia Federal ELVIS APARECIDO SECCO, contida no Memorando nº 1780/2017-IPL 0163/2017-4-DPF/LDA/PR, de 06/07/2017, e registrado no Sistema de Criminalística sob o nº 619/2017-UTEC/DPF/LDA/PR, em 07/07/2017, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos:

- 1. quais as características do(s) veículo(s) submetido(s) a exame?*
- 2. O(s) veículo(s) apresenta(m) sinais/marcas de local adrede preparado para o transporte de drogas?*
- 3. Qual o estado de conservação e o valor comercial do(s) veículo(s) submetido a exame?*
- 4. Há sinais de adulteração de chassi ou placas?*
- 5. Outros dados julgados úteis.*

I – HISTÓRICO

No dia 13/07/2017, em atenção à solicitação contida no expediente acima mencionado, os signatários realizaram exame pericial no veículo “Ford Fusion placa ACZ-9119, de cor prata, chassi 3FAHPOJA3BR248211”, conforme descrito no item 02 da cópia do Auto de Apresentação e Apreensão “OPERAÇÃO SPECTRUM – Equipe LDA-01”, datada de 01/07/2017 enviada juntamente com o expediente de solicitação pericial. O veículo estava localizado no Estacionamento de Veículos Apreendidos da Delegacia de



Polícia Federal em Londrina/PR, localizado no terreno adjacente à Delegacia. Findos os exames, o veículo foi deixado no mesmo local em que foi encontrado.

II – VEÍCULO

Conforme consta na cópia do Auto de Apreensão supracitado, o objeto de exame do presente Laudo Pericial trata-se do veículo Ford Fusion placas ACZ-9119, cor prata (Figuras 1 e 2).



III – OBJETIVO

Os exames visam a descrever as características, verificar o estado de conservação, estimar o valor comercial do veículo examinado, bem como verificar a possível existência de local adrede preparado para transporte de objetos.

IV – EXAME

Inicialmente foram obtidos os dados cadastrais do veículo em questão por meio de consulta ao banco de dados da rede INFOSEG - Integração Nacional de Informações de Justiça e Segurança Pública (Ministério da Justiça).

Em seguida, o veículo foi examinado segundo técnicas de observação direta, confrontando-se as características nele existentes com as informações obtidas no INFOSEG, oportunidade em que também foram verificados o estado geral de conservação e eventuais alterações na estrutura.

Finalmente, foram realizadas pesquisas de preço de mercado no sítio da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), considerando-se um veículo em bom estado de conservação, de mesmo ano, marca e modelo.



Nos exames não estão descritas avarias mecânicas, hidráulicas e elétricas, porventura existentes, pois fogem ao escopo pericial.

A tabela 1 e as figuras de 3 a 5, a seguir, mostram algumas das características do veículo examinado.

Tabela 1 – Características observadas no veículo examinado, placas ACZ-9119.

Marca/Modelo	Ford / Fusion SEL 2.5 16v
Ano Fabricação/Modelo	2011/2011
Cor	Prata
Placas	ACZ 9119 – Londrina / PR
Nº de Identificação Veicular - NIV	3FAHPOJA3BR248211 (figura 3) (Consistente com o INFOSEG e sem sinais aparentes de adulteração)
Número do motor	BR248211 (figura 4) (Convergente com o INFOSEG e sem sinais aparentes de adulteração)
Tipo/Espécie	Automóvel/passageiro
Procedência	Estrangeira (México)
Combustível	Gasolina
Odômetro digital	82.385,9 Km
Observações	
1) Veículo em regular estado de conservação, equipado com pneu sobressalente (estepe), macaco mecânico, chave de rodas, triângulo de sinalização e extintor de incêndio; 2) Valor da tabela FIPE para um veículo igual, em bom estado de conservação: R\$ 41.896,00 (quarenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais).	



Figura 3 – Número de Identificação Veicular-NIV encontrado no automóvel examinado



Figura 4 – Numeração do motor encontrada no automóvel examinado.



Figuras 5 e 6 – Ilustram o interior, parte anterior e posterior do automóvel examinado, respectivamente, com destaque para o odômetro.

Albino

Luiz

V – RESPOSTAS AOS QUESITOS

1. quais as características do(s) veículo(s) submetido(s) a exame?

Trata-se do veículo Ford/Fusion Sel 2.5 16v, cor prata, ano de fabricação/modelo 2011/2011, placas ACZ 9119 de Londrina / PR, conforme descrito em detalhes na seção IV – EXAME.

2. O(s) veículo(s) apresenta(m) sinais/marcas de local adrede preparado para o transporte de drogas?

Não foram encontrados compartimentos adrede preparados para o transporte de objetos/substâncias. Todavia, uma vez que o exame é realizado de maneira a produzir o mínimo de danos possível ao veículo, a conclusão sobre a inexistência de tais compartimentos não é absoluta.

3. Qual o estado de conservação e o valor comercial do(s) veículo(s) submetido a exame?

O veículo encontrava-se em regular estado de conservação. De acordo com a tabela FIPE, o valor de um veículo de mesmo ano, marca e modelo, em bom estado de conservação, é de **R\$ 41.896,00 (quarenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais)**. Maiores detalhes na seção *IV-EXAME*.


4. Há sinais de adulteração de chassi ou placas?

Não foram encontrados sinais de adulterações nos dados identificadores.

5. Outros dados julgados úteis.

Os Peritos têm por bem esclarecido o assunto.

Nada mais havendo a lavrar, os Peritos Criminais Federais encerram o presente Laudo que, elaborado em quatro páginas, lido e achado conforme, assinam acordes.


ALBERTO MASSAHARU FUGIVALA
PERITO CRIMINAL FEDERAL


ELIEL PEREIRA COELHO
PERITO CRIMINAL FEDERAL

