

Roberto Zanetti

Corretor de Imóveis CRECI 015988 e Avaliador no. 00560
Perito Judicial



6 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.



Vista do imóvel



Via de acesso ao imóvel



Frente do imóvel



Fachada do imóvel



Vista da garagem



Detalhe do beiral – tabuas soltas

Handwritten signature or initials in blue ink.

Roberto Zanetti


Corretor de Imóveis CRECI 015988 e Avaliador no. 00560
Perito Judicial




Detalhe do muro frontal - rachadura



Detalhe da cobertura da garagem –
telhas quebradas e madeiramento
“selado”



Vista interna do imóvel



Detalhes do teto, porta e ponto de luz



Vista interna do imóvel



Vista do terreno